

Factura

CESAR JONATHAN MACARIO VENTURA
 NIT Emisor: 65768965
 INGENIERO CIVIL CESAR/MACARIO
 1 AVENIDA 2-22 zona 1, Olintepeque, QUETZALTENANGO
 NIT Receptor: 62469059
 Nombre Receptor: REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS- RENAP.



NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 472E8324-EDFC-41-AD-B7ED-276280962CE
 Serie: 472E8324 Número de DT: 0992731381
 Número Acceso:
 Fecha y hora de emisión: 29-sep-2020 16:58:20
 Fecha y hora de certificación: 13-sep-2020 16:58:20
 Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	POR SERVICIOS PROFESIONALES prestados al RENAP, durante el período comprendido del 01/09/2020 al 30/09/2020 según cumplimiento de contrato No. 051-2020.	20,000.00	0.00	20,000.00 IVA	2,162.87149
TOTALES:					0.00	20,000.00 IVA	2,162.87149

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949

Cesar Jonathan Macario Ventura
Cesar Jonathan Macario Ventura
 INGENIERO CIVIL
 Colegiado No. 16,171




RAZÓN:

PROCEDE EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2020 al 30/09/2020 PRESTADO AL SUSCRITO A ENTERA SATISFACCIÓN.

Vo. Bo.

~~Ing. Rodolfo Estuardo Arriaga Herrera~~
~~Director Ejecutivo~~



**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
AÑO 2020.**

FECHA:	30/09/2020
Actividades del Mes:	Del 01/09/2020 al 30/09/2020
Nombre del contratista:	César Jonathán Macario Ventura
Número de Contrato:	051-2020
Vigencia del Contrato:	Del 03/02/2020 al 31/12/2020
Renglón Presupuestario:	029 "Otras remuneraciones de personal temporal"
Servicios :	Profesionales
Dirección quien Supervisa:	Dirección Ejecutiva

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1.- Actividad

- 1.1)** Asesorar en controles de calidad de inmuebles donde se encuentran ubicadas las diferentes Oficinas e instalaciones utilizadas por la institución.

Visita a las instalaciones de las oficinas del Registro Nacional de las Personas para realizar una inspección ocular de las condiciones en las que se encuentran actualmente las sedes. Las visitas se realizaron en parte del área Nor-Occidental del país, específicamente en los municipios de Aguacatán, San Sebastián Huehuetenango y Todos Santos Cuchumatán del Departamento de Huehuetenango.

2.- Actividad


- 2.1)** Evaluar y recomendar mejoras o reparaciones respecto a las condiciones de infraestructura de los inmuebles que ocupa el Registro Nacional de las Personas.

- De las visitas realizadas en la actividad No. 1, se recomendó implementar o mejorar en algunas sedes la señalización de las salidas de emergencia así como evitar obstruir las mismas, es de conocimiento general, que las condiciones de nuestro país son altamente sísmicas por lo que es muy importante considerar las mismas como una prioridad.
- También se indicó respetar de manera adecuada las medidas sanitarias impuestas actualmente por las autoridades del RENAP y las del Gobierno de Guatemala. Es importante acatarlas para evitar inconvenientes tanto al personal del RENAP como a sus visitantes.
- Se indicó mejorar las áreas de espera, para tener un mejor control en el distanciamiento social así como indicar por medio de la rotulación adecuada la separación entre cada persona.
- Se debe de mejorar los aspectos arquitectónicos (pintura en paredes) en las sedes y sus rótulos de identificación como tal, debido a que la falta de mantenimiento y el tiempo ha provocado un deterioro de los mismos.
- Debido a las condiciones sanitarias actuales que vive el país, se ha dificultado la visita a las sedes del Renap con total plenitud, por lo que no se pudieron realizar las visitas con plena normalidad.

4.- Actividad

4.1) Asesorar respecto a la conveniencia de inmuebles a arrendar para el funcionamiento de las oficinas del Registro Nacional de las Personas.

Revisión de los expedientes de arrendamiento de las oficinas del Registro Nacional de las Personas de los municipios de: Jalapa, Mataquescuintla y Monjas del Departamento de Jalapa; se verifico que cuentan con la documentación legal correspondiente (certificación del Segundo Registro de la Propiedad, Publicación en Guate compras, Contrato de arrendamiento, entre otros). De la misma manera se analizó si las áreas corresponden a la carga ocupacional que dictamina la Norma de Reducción de Desastres NRD-2 de la Coordinadora Nacional para la Reducción de desastres.

F 
INGENIERO CIVIL
Matricula No. 16,177

Ing. Cesar Jonathan Macario Ventura

1590 52084 0903



Vo. Bo.


Ing. Rodolfo Estuardo Arriaga Herrera
Director Ejecutivo